





## G 3000/4000

Mesas de montaje




Soporte para equipos de aire comprimido y eléctricos. Se fija a la pared o a una columna de acero. Dispositivo de almacenamiento móvil para herramientas y equipos de aire comprimido para mejorar las condiciones de trabajo. Sin mangueras de aire en el suelo. Portaherramientas con ajuste de altura. Se suministra con dos mangueras en espiral de serie (sin herramientas). Con unidad de mantenimiento y manguera de conexión de aire. Enchufe doble de dos clavijas con toma de tierra. Suministro de aire comprimido cuádruple. Accesorio: si se desea, se puede acoplar a la columna de acero S 3000.




### Porta-herramientas

Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas




### Soporte

Bandeja práctica con dos cajas de plástico para accesorios pequeños como, p. ej., herrajes y tornillos



### Unidad de mantenimiento

Unidad de mantenimiento para herramientas neumáticas



### Toma de aire comprimido

Cuádruple toma para herramientas neumáticas



### Tomacorrientes doble



**CARACTERÍSTICAS**

Longitud brazo (mm)	3.000 - 4.000
Capacidad de carga (kg)	160 - 120
Tubos en espiral (sin herramientas)	2
Unidad de mantenimiento y tubo de conexión del aire	●
Tomas Schuko dobles	●
Conexión cuádruple aire comprimido	●
Soporte de acero para fijación en el suelo	○

Incluido ● Disponible ○